

Boletim das Águas

Informativo mensal sobre o monitoramento da
água nos rios Doce, do Carmo e Gualaxo do Norte.



Edição 18
Dados de FEVEREIRO | 2022

Informações mais recentes validadas pela Fundação Renova

Rio Doce em Povoação, distrito de Linhares (ES)
Crédito: Fundação Renova

Role para baixo para visualizar o boletim



Editorial

No Programa de Monitoramento Quali-quantitativo Sistemático de Água e Sedimentos (PMQQS), responsável por gerar os dados que são publicados no Boletim das Águas, estão previstas revisões a cada dois anos.

Esse trabalho, iniciado nos dias 14 e 15 de agosto de 2019, durante o Seminário de Revisão Bianual do PMQQS, contou com o apoio de 60 participantes, entre eles o Grupo Técnico de Acompanhamento (GTA-PMQQS), composto por representantes de órgãos estaduais e federais de gestão dos recursos hídricos e do meio ambiente.

Juntos, foram construídas as diretrizes para revisitar o monitoramento e sua metodologia, as quais foram aprovadas pelo CIF na Deliberação nº383, de 6 de fevereiro de 2020. Confira algumas mudanças causadas pela revisão:

Pontos excluídos

RGN 03, RGN 05, RCA 03, RCA 06 e RDO 13



Pontos novos


RDO 02J, RDO 09J, UHE CAN, UHE BAG, UHE AIM e UHE MAS



Seis pontos foram inseridos no monitoramento convencional. O ponto RDO 02, antes feito de forma automática, passa a ser avaliado por meio de coletas mensais no RDO 02J. O trecho do rio Doce em Conselheiro Pena é monitorado por meio do novo ponto RDO 09J. As usinas hidrelétricas de Candonga (UHE CAN), Baguari (UHE BAG), Aimorés (UHE AIM) e Mascarenhas (UHE MAS) também ganharam pontos de monitoramento.

Pontos realocados

RGN 02M, RGN 07M, RCA 05J e RDO 01J



Os pontos foram renomeados porque mudaram de posição ao longo dos rios. Se agora estão localizados antes do ponto original, receberam a letra "M", de montante, ao seu código. Se estão depois do ponto original, receberam a letra "J", de jusante.

Análise resumida



No quinto mês do período chuvoso, 27 pontos monitorados apresentaram ao menos um resultado fora da Resolução Conama 357/05.
Não houve coleta em três pontos.



Manganês total, Ferro dissolvido, Alumínio dissolvido, Turbidez e Sólidos Suspensos Totais apresentaram valores acima da legislação, resultados típicos em meses com maior quantidade de chuva. **Os metais acima estão naturalmente presentes na Bacia do Rio Doce e também na composição química do rejeito da barragem de Fundão.**



A presença de elementos potencialmente tóxicos esteve inferior aos limites da Resolução Conama 357, exceto em função da presença de cromo em trechos das regiões do Alto Rio Doce e do Médio Rio Doce.



Todos os trechos monitorados desde agosto de 2017 a fevereiro de 2022 apresentaram faixas de classificação “conforme” e “afastado” do Índice de Conformidade ao Enquadramento (ICE) para Águas Doces - Classe 2, exceto o trecho do rio do Carmo, em Barra Longa, que ficou com a classificação de “não conforme” para elementos potencialmente tóxicos.

Parâmetros acima da legislação, por número de pontos:



Turbidez

Indica o quanto uma água está turva, com reduzida transparência. Influencia diretamente nas comunidades aquáticas e nos usos da água.



Manganês total

Essencial para o bem estar de muitos organismos. Em concentrações muito elevadas, pode causar danos à saúde.



Escherichia coli (E. coli)

Bactéria presente nas fezes humanas e de animais, que indica contaminação fecal em águas doces.



Alumínio dissolvido

Pode estar presente na água por meio da erosão e da lavagem de solos e rochas ou como resíduo do tratamento de água. Em concentrações muito elevadas, pode ser tóxico aos seres humanos.



Sólidos Suspensos Totais (SST)

Relacionados ao parâmetro turbidez, podem causar danos aos peixes e à vida aquática, transportar poluentes e também reter bactérias.



Ferro dissolvido

Elemento essencial aos seres vivos, mas quando ingerido em quantidades elevadas, pode ser tóxico. Também pode trazer problemas ao abastecimento público.



Cromo total

Enquanto sua forma trivalente é essencial ao metabolismo humano, sua forma hexavalente é tóxica e cancerígena.



Níquel total

Doses elevadas podem causar dermatite em indivíduos mais sensíveis e sua concentração em águas superficiais naturais podem chegar a 0,1 mg/L.



pH

Indica o grau de acidez da água. Influencia nos ecossistemas aquáticos, podendo contribuir para a precipitação e a solubilidade de elementos químicos potencialmente tóxicos, como metais.

Boletim das Águas

O **Boletim das Águas** traz até você os dados mais recentes sobre o **monitoramento da água na Bacia do rio Doce**. Para saber mais sobre a **autorização e usos da água, procure informações** junto ao **Poder Público** da sua **região**.


Esse ícone significa que o
objeto possui interatividade

Para melhor visualização, utilize os navegadores e leitores de PDF:
Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge ou Adobe Acrobat Reader

Clique nos pontos de monitoramento para conhecer os principais resultados das análises.

MG

ES



🚩 **Mapa do Monitoramento**





 **RGN 01**



Divisa com área da Vale, em
Camargos, distrito de Mariana (MG)


O ponto encontra-se fora da área impactada pelo rompimento da barragem de Fundão.



Turbidez

389 NTU


Acima do limite Conama 357/05
de **100 NTU**



pH

5,46

Abaixo da faixa estabelecida pela
R. Conama 357/05 entre **6 e 9**



Escherichia coli

2.400 NMP / 100 mL

Acima do limite Conama 357/05
de **1.000 NMP / 100 mL**



**Manganês
total**

1,080 mg / Litro

Acima do limite Conama 375/05
de **0,1 mg / L**



**Os demais parâmetros ficaram
de acordo com a Resolução Conama.**



Acesse outros resultados do ponto






 **RGN 02M**




Rio Gualaxo do Norte em local atingido pelos rejeitos, a montante da confluência com o pequeno córrego localizado próximo ao ponto.



Turbidez

274 NTU

Acima do limite Conama 357/05
de **100 NTU**



pH

5,53

Abaixo da faixa estabelecida pela
R. Conama 357/05 entre **6 e 9**



Escherichia coli

2.400 NMP / 100 mL

Acima do limite Conama 357/05
de **1.000 NMP / 100 mL**



Manganês total

0,889 mg / Litro

Acima do limite Conama 375/05
de **0,1 mg / L**



**Os demais parâmetros ficaram
de acordo com a Resolução Conama.**



Acesse outros resultados do ponto






RGN 04



Fazenda particular em Paracatu de Cima, Mariana (MG)



Turbidez

373 NTU

Acima do limite Conama 357/05
de **100 NTU**



pH

4,13

Abaixo da faixa estabelecida pela
R. Conama 357/05 **entre 6 e 9**



Escherichia coli

2.400 NMP / 100 mL

Acima do limite Conama 357/05
de **1.000 NMP / 100 mL**



Manganês total

0,878 mg / Litro

Acima do limite Conama 375/05
de **0,1 mg / L**



Os demais parâmetros ficaram
de acordo com a Resolução Conama.



Acesse outros resultados do ponto






 **RGN 06**



Próximo à ponte Santa Cruz, em Paracatu de Cima, Mariana (MG)



Turbidez

364 NTU

Acima do limite Conama 357/05
de **100 NTU**



SST Sólidos
Suspensos Totais

161 mg / Litro

Acima do limite Conama 357/05
de **100 mg / L**



Manganês
total

0,445 mg / Litro

Acima do limite Conama 375/05
de **0,1 mg / L**



Os demais parâmetros ficaram
de acordo com a Resolução Conama.



Acesse outros resultados do ponto



 **Resultados de FEVEREIRO | 2022**

 **RGN 07M**




Entre Barretos e Gesteira, distritos
de Barra Longa (MG)



Turbidez

168 NTU

Acima do limite Conama 357/05
de **100 NTU**



Manganês total

0,483 mg / Litro

Acima do limite Conama 375/05
de **0,1 mg / L**



**Os demais parâmetros ficaram
de acordo com a Resolução Conama.**



Acesse outros resultados do ponto





 RGN 08



Próximo à ponte na estrada entre a sede de Barra Longa e o distrito de Gesteira, a 1 km do rio do Carmo



Turbidez

1.250 NTU

Acima do limite Conama 357/05 de **100 NTU**



Sólidos
Suspensos Totais

248 mg / Litro

Acima do limite Conama 357/05 de **100 mg / L**



*Escherichia
coli*

2.400 NMP / 100 mL

Acima do limite Conama 357/05 de **1.000 NMP / 100 mL**



Alumínio
dissolvido

0,157 mg / Litro


Acima do limite Conama 375/05 de **0,1 mg / L**



Manganês
total

7,690 mg / Litro

Acima do limite Conama 375/05 de **0,1 mg / L**



Níquel
total

0,029 mg / Litro

Acima do limite Conama 357/05 de **0,025 mg / L**



Os demais parâmetros ficaram
de acordo com a Resolução Conama.



Acesse outros resultados do ponto






🚩 **RCA 01**



Embaixo da antiga ponte férrea, em Acaiaca (MG)

O ponto encontra-se fora da área impactada pelo rompimento da barragem de Fundão.



Turbidez

136 NTU

Acima do limite Conama 357/05
de **100 NTU**



Escherichia coli

2.400 NMP / 100 mL

Acima do limite Conama 357/05
de **1.000 NMP / 100 mL**



Manganês total

0,639 mg / Litro

Acima do limite Conama 375/05
de **0,1 mg / L**



Os demais parâmetros ficaram
de acordo com a Resolução Conama.



Acesse outros resultados do ponto





🚩 **RCA 02**



Próximo à estátua do “Caboclo D’água”,
na av. Beira-rio, em Barra Longa (MG)



Turbidez

201 NTU


Acima do limite Conama 357/05
de **100 NTU**



***Escherichia
coli***

2.400 NMP / 100 mL

Acima do limite Conama 357/05
de **1.000 NMP / 100 mL**



Al Alumínio
dissolvido

0,155 mg / Litro

Acima do limite Conama 375/05
de **0,1 mg / L**



Fe Ferro
dissolvido

0,432 mg / Litro

Acima do limite Conama 357/05
de **0,3 mg / L**



Mn Manganês
total

0,639 mg / Litro

Acima do limite Conama 375/05
de **0,1 mg / L**



Os demais parâmetros ficaram
de acordo com a Resolução Conama.



Acesse outros resultados do ponto



 **RCA 04**



Área rural com pastagem de gado,
em Barra Longa (MG)



Não houve coleta neste ponto devido
a problemas de acesso.





RCA 05J



Área rural com pastagem
de gado, em Barra Longa (MG)



Turbidez

101 NTU


Acima do limite Conama 357/05
de **100 NTU**



Escherichia coli

1.300 NMP / 100 mL

Acima do limite Conama 357/05
de **1.000 NMP / 100 mL**



**Alumínio
dissolvido**

0,171 mg / Litro

Acima do limite Conama
375/05 de **0,1 mg / L**



**Ferro
dissolvido**

0,425 mg / Litro

Acima do limite Conama 357/05
de **0,3 mg / L**



**Manganês
total**

0,614 mg / Litro

Acima do limite Conama 375/05
de **0,1 mg / L**



**Os demais parâmetros ficaram
de acordo com a Resolução Conama.**




Acesse outros resultados do ponto




 **RDO 01J**

Logo após o encontro dos rios do Carmo e Piranga

**Turbidez****798 NTU**Acima do limite Conama 357/05
de **100 NTU****Sólidos
Suspensos Totais****311 mg / Litro**Acima do limite Conama
357/05 de 100 mg / L**Escherichia
coli****1.300 NMP / 100 mL**Acima do limite Conama 357/05
de **1.000 NMP / 100 mL****Alumínio
dissolvido****0,255 mg / Litro**Acima do limite Conama
375/05 de **0,1 mg / L****Cromo
total****0,125 mg / Litro**Acima do limite Conama 375/05
de **0,05 mg / L****Manganês
total****0,749 mg / Litro**Acima do limite Conama 375/05
de **0,1 mg / L****Níquel
total****0,046 mg / Litro**Acima do limite Conama 357/05
de **0,025 mg / L****Os demais parâmetros ficaram
de acordo com a Resolução Conama.****Acesse outros resultados do ponto**

 **UHE CAN**



**Usina Hidrelétrica Risoleta Neves
(Candonga), em Rio Doce (MG)**



**Não houve coleta neste ponto devido
ao aumento do nível da água por
causa das chuvas**





🚩 **RDO 02J**



Após o vertedouro da UHE de Candonga,
em Rio Doce (MG)



Turbidez

230 NTU

Acima do limite Conama 357/05
de **100 NTU**



SST Sólidos
Suspensos Totais

159 mg / Litro


Acima do limite Conama
357/05 de **100 mg / L**



Escherichia coli

2.400 NMP / 100 mL

Acima do limite Conama 357/05
de **1.000 NMP / 100 mL**



AI Alumínio
dissolvido

0,279 mg / Litro

Acima do limite Conama
375/05 de **0,1 mg / L**



Fe Ferro
dissolvido

0,624 mg / Litro

Acima do limite Conama 357/05
de **0,3 mg / L**



Mn Manganês
total

0,387 mg / Litro

Acima do limite Conama 375/05
de **0,1 mg / L**



Os demais parâmetros ficaram
de acordo com a Resolução Conama.



Acesse outros resultados do ponto





 **RDO 03**



Localizado no areal Transgraças, em Sem Peixe (MG)



Turbidez

612 NTU

Acima do limite Conama 357/05
de **100 NTU**



SST Sólidos
Suspensos Totais

589 mg / Litro

Acima do limite Conama 357/05
de **100 mg / L**



Escherichia coli

2.400 NMP / 100 mL

Acima do limite Conama 357/05
de **1.000 NMP / 100 mL**



**Cromo
total**

0,090 mg / Litro

Acima do limite Conama 375/05
de **0,05 mg / L**



**Manganês
total**

0,578 mg / Litro

Acima do limite Conama 375/05
de **0,1 mg / L**



**Níquel
total**

0,037 mg / Litro

Acima do limite Conama 357/05
de **0,025 mg / L**



Os demais parâmetros ficaram
de acordo com a Resolução Conama.




Acesse outros resultados do ponto



 **Resultados de FEVEREIRO | 2022**

 **RDO 04**





No Parque Estadual do Rio Doce,
onde existe a Ponte Perdida



**Não houve coleta neste ponto devido
ao aumento do nível da água por
causa das chuvas**



**RDO 05****Na travessia da balsa em Cachoeira Escura, comunidade de Belo Oriente (MG)****Turbidez****982 NTU**Acima do limite Conama 357/05
de **100 NTU****SST** Sólidos Suspensos Totais**817 mg / Litro**Acima do limite Conama
357/05 de 100 mg / L**Escherichia coli****2.400 NMP / 100 mL**Acima do limite Conama 357/05
de **1.000 NMP / 100 mL****Alumínio dissolvido****0,432 mg / Litro**Acima do limite Conama
375/05 de **0,1 mg / L****Cromo total****0,131 mg / Litro**Acima do limite Conama 375/05
de **0,05 mg / L****Ferro dissolvido****0,683 mg / Litro**Acima do limite Conama 357/05
de **0,3 mg / L****Manganês total****1,270 mg / Litro**Acima do limite Conama 375/05
de **0,1 mg / L****Níquel total****0,066 mg / Litro**Acima do limite Conama 357/05
de **0,025 mg / L****Os demais parâmetros ficaram
de acordo com a Resolução Conama.****Acesse outros resultados do ponto**

**RDO 06**


**Na travessia da balsa em Pedra
Corrida, comunidade de Periquito (MG)**

**Turbidez****586 NTU**

Acima do limite Conama 357/05
de **100 NTU**

**SST** Sólidos
Suspensos Totais**677 mg / Litro**


Acima do limite Conama
357/05 de **100 mg / L**

**Escherichia
coli****2.400 NMP / 100 mL**


Acima do limite Conama 357/05
de **1.000 NMP / 100 mL**

**Cromo
total****0,091 mg / Litro**

Acima do limite Conama 375/05
de **0,05 mg / L**

**Manganês
total****0,610 mg / Litro**

Acima do limite Conama 375/05
de **0,1 mg / L**

**Níquel
total****0,047 mg / Litro**

Acima do limite Conama 357/05
de **0,025 mg / L**



**Os demais parâmetros ficaram
de acordo com a Resolução Conama.**

**Acesse outros resultados do ponto**



🚩 **UHE BAG**



**Usina Hidrelétrica Baguari,
em Periquito (MG)**



Turbidez

315 NTU


Acima do limite Conama 357/05
de **100 NTU**



Escherichia coli

2.400 NMP / 100 mL

Acima do limite Conama 357/05
de **1.000 NMP / 100 mL**



**Alumínio
dissolvido**

0,139 mg / Litro

Acima do limite Conama 375/05
de **0,1 mg / L**



**Ferro
dissolvido**

0,489 mg / Litro

Acima do limite Conama 357/05
de **0,3 mg / L**



**Manganês
total**

0,168 mg / Litro

Acima do limite Conama 375/05
de **0,1 mg / L**





**Os demais parâmetros ficaram
de acordo com a Resolução Conama.**




Acesse outros resultados do ponto



 **RDO 07****Área rural entre Baguari e Governador Valadares (MG)****Turbidez****338 NTU**Acima do limite Conama 357/05
de **100 NTU****Sólidos
Suspensos Totais****220 mg / Litro**Acima do limite Conama
357/05 de **100 mg / L*****Escherichia
coli*****2.400 NMP / 100 mL**Acima do limite Conama 357/05
de **1.000 NMP / 100 mL****Alumínio
dissolvido****0,122 mg / Litro**Acima do limite Conama 375/05
de **0,1 mg / L****Manganês
total****0,395 mg / Litro**Acima do limite Conama 375/05
de **0,1 mg / L****Os demais parâmetros ficaram
de acordo com a Resolução Conama.****Acesse outros resultados do ponto**


**RDO 08**

Próximo à ponte da rodovia Rio-Bahia, em Governador Valadares (MG)

**Turbidez****584 NTU**Acima do limite Conama 357/05
de **100 NTU****Sólidos
Suspensos Totais****496 mg / Litro**Acima do limite Conama
357/05 de **100 mg / L*****Escherichia coli*****2.400 NMP / 100 mL**Acima do limite Conama 357/05
de **1.000 NMP / 100 mL****Alumínio
dissolvido****0,179 mg / Litro**Acima do limite Conama 375/05
de **0,1 mg / L****Ferro
dissolvido****0,404 mg / Litro**Acima do limite Conama 357/05
de **0,3 mg / L****Manganês
total****0,411 mg / Litro**Acima do limite Conama 375/05
de **0,1 mg / L**Os demais parâmetros ficaram
de acordo com a Resolução Conama.**Acesse outros resultados do ponto**




**RDO 09**

Área rural próxima ao porto da balsa, em Tumiritinga (MG)

**Turbidez****457,8 NTU**Acima do limite Conama 357/05
de **100 NTU****SST** Sólidos
Suspensos Totais**111 mg / Litro**Acima do limite Conama
357/05 de **100 mg / L****Escherichia
coli****2.400 NMP / 100 mL**Acima do limite Conama 357/05
de **1.000 NMP / 100 mL****Al** Alumínio
dissolvido**0,102 mg / Litro**Acima do limite Conama 375/05
de **0,1 mg / L****Fe** Ferro
dissolvido**0,325 mg / Litro**Acima do limite Conama 357/05
de **0,3 mg / L****Mn** Manganês
total**0,220 mg / Litro**Acima do limite Conama 375/05
de **0,1 mg / L**Os demais parâmetros ficaram
de acordo com a Resolução Conama.**Acesse outros resultados do ponto**

**RDO 09J**

Antes da ponte sobre o rio Doce, em Conselheiro Pena-MG

**Turbidez****665 NTU**Acima do limite Conama 357/05
de **100 NTU****SST** Sólidos
Suspensos Totais**331 mg / Litro**Acima do limite Conama
357/05 de 100 mg / L**Escherichia
coli****2.400 NMP / 100 mL**Acima do limite Conama 357/05
de **1.000 NMP / 100 mL****Alumínio
dissolvido****0,334 mg / Litro**Acima do limite Conama
375/05 de **0,1 mg / L****Cromo
total****0,072 mg / Litro**Acima do limite Conama 375/05
de **0,05 mg / L****Ferro
dissolvido****0,437 mg / Litro**Acima do limite Conama 357/05
de **0,3 mg / L****Manganês
total****0,444 mg / Litro**Acima do limite Conama 375/05
de **0,1 mg / L****Níquel
total****0,036 mg / Litro**Acima do limite Conama 357/05
de **0,025 mg / L****Os demais parâmetros ficaram
de acordo com a Resolução Conama.****Acesse outros resultados do ponto**



🚩 **RDO 10**



Próximo à ponte da BR-259, acima da Usina de Mascarenhas, em Resplendor (MG)



Turbidez

756 NTU


Acima do limite Conama 357/05
de **100 NTU**



Escherichia coli

2.400 NMP / 100 mL

Acima do limite Conama 357/05
de **1.000 NMP / 100 mL**



Al Alumínio dissolvido

0,249 mg / Litro


Acima do limite Conama 375/05
de **0,1 mg / L**



Cr Cromo total

0,057 mg / Litro

Acima do limite Conama 375/05
de **0,05 mg / L**



Fe Ferro dissolvido

0,480 mg / Litro

Acima do limite Conama 357/05
de **0,3 mg / L**



Mn Manganês total

0,643 mg / Litro

Acima do limite Conama 375/05
de **0,1 mg / L**



Os demais parâmetros ficaram
de acordo com a Resolução Conama.



Acesse outros resultados do ponto





🚩 UHE AIM



Usina Hidrelétrica Aimorés,
em Aimorés (MG)



Turbidez

420 NTU

Acima do limite Conama 357/05
de **100 NTU**



Sólidos
Suspensos Totais

278 mg / Litro


Acima do limite Conama
357/05 de **100 mg / L**



Escherichia coli

1.300 NMP / 100 mL

Acima do limite Conama 357/05
de **1.000 NMP / 100 mL**



Alumínio
dissolvido

0,230 mg / Litro

Acima do limite Conama
375/05 de **0,1 mg / L**



Ferro
dissolvido

0,481 mg / Litro

Acima do limite Conama 357/05
de **0,3 mg / L**



Manganês
total

0,177 mg / Litro

Acima do limite Conama 375/05
de **0,1 mg / L**



Os demais parâmetros ficaram
de acordo com a Resolução Conama.




Acesse outros resultados do ponto



🚩 **RDO 11**



Próximo à ponte da Usina de
Mascarenhas, em Baixo Guandu (ES)



Turbidez

526 NTU

Acima do limite Conama 357/05
de **100 NTU**



SST Sólidos
Suspensos Totais

196 mg / Litro


Acima do limite Conama
357/05 de **100 mg / L**



**Escherichia
coli**

2.400 NMP / 100 mL

Acima do limite Conama 357/05
de **1.000 NMP / 100 mL**



Al Alumínio
dissolvido

0,240 mg / Litro

Acima do limite Conama
375/05 de **0,1 mg / L**



**Ferro
dissolvido**

0,408 mg / Litro

Acima do limite Conama 357/05
de **0,3 mg / L**



**Manganês
total**

0,410 mg / Litro

Acima do limite Conama 375/05
de **0,1 mg / L**



Os demais parâmetros ficaram
de acordo com a Resolução Conama.



Acesse outros resultados do ponto






 **UHE MAS**



**Usina Hidrelétrica Mascarenhas,
em Aimorés (MG)**



Turbidez

425 NTU

Acima do limite Conama 357/05
de **100 NTU**



**Sólidos
Suspensos Totais**

275 mg / Litro


Acima do limite Conama
357/05 de **100 mg / L**



Escherichia coli

2.400 NMP / 100 mL

Acima do limite Conama 357/05
de **1.000 NMP / 100 mL**



**Alumínio
dissolvido**

0,255 mg / Litro

Acima do limite Conama
375/05 de **0,1 mg / L**



**Ferro
dissolvido**

0,396 mg / Litro

Acima do limite Conama 357/05
de **0,3 mg / L**



**Manganês
total**

0,272 mg / Litro

Acima do limite Conama 375/05
de **0,1 mg / L**



**Os demais parâmetros ficaram
de acordo com a Resolução Conama.**



Acesse outros resultados do ponto





🚩 **RDO 12**



Próximo ao Instituto Federal do
Espírito Santo em Itapina, Colatina (ES)



Turbidez

350 NTU

Acima do limite Conama 357/05
de **100 NTU**



SST Sólidos
Suspensos Totais

139 mg / Litro


Acima do limite Conama
357/05 de **100 mg / L**



Escherichia coli

1.300 NMP / 100 mL

Acima do limite Conama 357/05
de **1.000 NMP / 100 mL**



Al Alumínio
dissolvido

0,252 mg / Litro


Acima do limite Conama
375/05 de **0,1 mg / L**



Fe Ferro
dissolvido

0,358 mg / Litro

Acima do limite Conama 357/05
de **0,3 mg / L**



Mn Manganês
total

0,214 mg / Litro

Acima do limite Conama 375/05
de **0,1 mg / L**



Os demais parâmetros ficaram
de acordo com a Resolução Conama.



Acesse outros resultados do ponto





RDO 14



Próximo ao trevo de acesso a Marilândia (ES)



Turbidez

340 NTU

Acima do limite Conama 357/05
de **100 NTU**



Sólidos
Suspensos Totais

234 mg / Litro


Acima do limite Conama
357/05 de **100 mg / L**



*Escherichia
coli*

2.400 NMP / 100 mL

Acima do limite Conama 357/05
de **1.000 NMP / 100 mL**



Alumínio
dissolvido

0,122 mg / Litro

Acima do limite Conama
375/05 de **0,1 mg / L**



Ferro
dissolvido

0,348 mg / Litro

Acima do limite Conama 357/05
de **0,3 mg / L**



Manganês
total

0,232 mg / Litro

Acima do limite Conama 375/05
de **0,1 mg / L**




Os demais parâmetros ficaram
de acordo com a Resolução Conama.




Acesse outros resultados do ponto



 **RDO 15**



Próximo à ponte velha de Linhares (ES)



Turbidez

330 NTU

Acima do limite Conama 357/05
de **100 NTU**



SST Sólidos
Suspensos Totais

240 mg / Litro

Acima do limite Conama
357/05 de **100 mg / L**



Escherichia coli

2.400 NMP / 100 mL

Acima do limite Conama 357/05
de **1.000 NMP / 100 mL**



**Alumínio
dissolvido**

0,271 mg / Litro

Acima do limite Conama
375/05 de **0,1 mg / L**



**Ferro
dissolvido**

0,398 mg / Litro

Acima do limite Conama 357/05
de **0,3 mg / L**



**Manganês
total**

0,214 mg / Litro

Acima do limite Conama 375/05
de **0,1 mg / L**



**Os demais parâmetros ficaram
de acordo com a Resolução Conama.**




Acesse outros resultados do ponto






🚩 **RDO 16**



Próximo ao porto de Regência, distrito
de Linhares (ES), na foz do rio Doce



Turbidez

596,4 NTU


Acima do limite Conama 357/05
de **100 NTU**



*Escherichia
coli*

2.400 NMP / 100 mL

Acima do limite Conama 357/05
de **1.000 NMP / 100 mL**



Ferro
dissolvido

0,626 mg / Litro

Acima do limite Conama 357/05
de **0,3 mg / L**



Os demais parâmetros ficaram
de acordo com a Resolução Conama.




Acesse outros resultados do ponto



Nesta edição, vamos aprender um pouco mais sobre o Alumínio dissolvido?



O alumínio é o metal mais abundante do planeta, utilizado para muitos fins, como na construção civil e na fabricação de carros, de componentes eletrônicos, de utensílios domésticos e de embalagens para alimentos.



O elemento está presente naturalmente nas águas e é também usado, em sua forma solúvel, o sulfato de alumínio, no tratamento da água que consumimos todos os dias.



As concentrações de alumínio dissolvido aumentam em águas mais ácidas ou ricas em matéria orgânica.

O limite estabelecido pela **Resolução Conama 357/05** é de **0,1 miligrama a cada 1 litro de água = 0,1 mg/L**.

Veja como o parâmetro se comportou no histórico do monitoramento***:


RGN 08**RCA 02****RDO 01J****RDO 03****RDO 05****RDO 06****RDO 08****RDO 09****RDO 10****RDO 11****RDO 12****RDO 15****RDO 16**

*Base de dados do Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM)

**Para os pontos RDO 12, 15 e 16, base de dados do Monitoramento da Água da Fundação Renova - Ago/17 a Fev/22

Avalia a qualidade da água bruta com base em parâmetros que indicam contaminação pelo lançamento de esgotos domésticos e matéria orgânica.


A atualização deste índice é mensal e os dados apresentados nos gráficos são referentes ao mês de fevereiro de 2022.



RGN 01 | RGN 02M | RGN 03 | RGN 04
RGN 05 | RGN 06 | RGN 07M | RGN 08



RCA 01 | RCA 02 | RCA 03
RCA 04 | RCA 05J | RCA 06



O que é avaliado?

Temperatura, pH, Oxigênio dissolvido, Demanda Bioquímica de Oxigênio, coliformes termotolerantes, nitrogênio total, fósforo total, sólidos totais e turbidez.

A pontuação varia de **0 a 100** por parâmetro medido, indo da pior qualidade (menor número) para a melhor qualidade (maior número).

Role para baixo





Avalia a qualidade da água bruta com base em parâmetros que indicam contaminação pelo lançamento de esgotos domésticos e matéria orgânica.


A atualização deste índice é mensal e os dados apresentados nos gráficos são referentes ao mês de fevereiro de 2022.



RDO 01J | UHE CAN |
RDO 02J | RDO 03 | RDO 04



RDO 05 | RDO 06 | UHE BAG |
RDO 07 | RDO 08 | RDO 09 |
RDO 09J | RDO 10 | UHE AIM



RDO 11 | UHE MAS | RDO 12 |
RDO 13 | RDO 14 | RDO 15 | RDO 16

Quer saber o IQA de um ponto específico e como ele se comportou desde o início do monitoramento, em agosto de 2017?

[Acessar o histórico](#)

A pontuação varia de **0 a 100** por parâmetro medido, indo da pior qualidade (menor número) para a melhor qualidade (maior número).

Referências bibliográficas:

Agência Nacional das Águas e Saneamento Básico (ANA) 






Índice de Contaminação por Tóxicos (CT)

O CT é um indicador que avalia a concentração de substâncias potencialmente tóxicas na água.

A atualização deste índice é mensal e os dados apresentados no gráfico são referentes ao mês de fevereiro de 2022.

Rio Gualaxo do Norte



Rio Gualaxo do Norte
RGN 01 | RGN 02M | RGN 03 |
RGN 04 | RGN 05 | RGN 06 |
RGN 07M | RGN 08

Rio do Carmo



Rio do Carmo
RCA 01 | RCA 02 | RCA 03 |
RCA 04 | RCA 05J | RCA 06

O que é avaliado?

Metais: arsênio total, bário total, cádmio total, chumbo total, cobre dissolvido, cromo total, mercúrio total e zinco total; nutrientes, como nitrito, nitrato, nitrogênio amoniacal total; e cianeto livre.

Alto

Médio

Baixo

Inferior ao limite máximo
permitido da Resolução Conama 357








Índice de Contaminação por Tóxicos (CT)

O CT é um indicador que avalia a concentração de substâncias potencialmente tóxicas na água.

A atualização deste índice é mensal e os dados apresentados no gráfico são referentes ao mês de fevereiro de 2022.



Quer saber o CT de um ponto específico e como ele se comportou desde o início do monitoramento, em agosto de 2017?

[Acessar o histórico](#)

Alto

Médio

Baixo

Inferior ao limite máximo permitido da Resolução Conama 357





Índice de Conformidade ao Enquadramento (ICE)


Carga Orgânica

O Índice de Conformidade ao Enquadramento (ICE) permite verificar se os elementos relacionados à carga orgânica estão conformes ao enquadramento da Resolução Conama 357 para “Água doce - Classe 2”.


A atualização do ICE é semestral, seguindo os períodos chuvoso (outubro a março) e seco (abril a setembro). Nesta edição, conheça as classificações consolidadas de agosto/2017 a fevereiro/2022.

O que é avaliado?

Clorofila, DBO,
Escherichia coli,
fósforo total, nitrato,
nitrito, nitrogênio
amoniacial, oxigênio
dissolvido e pH.



RGN 01 | RGN 02 | RGN 03 | RGN 04
RGN 05 | RGN 06 | RGN 07 | RGN 08



RCA 01 | RCA 02 | RCA 03
RCA 04 | RCA 05 | RCA 06

No período seco de 2020
não foi possível aplicar o
ICE, pois não apresentou a
quantidade ideal de amostras
para aplicação dos cálculos.

Isso ocorreu em função
da paralisação das coletas
causadas pela COVID-19.

Desconforme
0 a 44

Afastado
45 a 79

Conforme
80 a 100

A pontuação varia de **0** a **100** por parâmetro medido. Quanto maior o
número, mais a qualidade da água está de acordo com o enquadramento.






Índice de Conformidade ao Enquadramento (ICE)

Carga Orgânica


A atualização do ICE é semestral, seguindo os períodos chuvoso (outubro a março) e seco (abril a setembro). Nesta edição, conheça as classificações consolidadas de agosto/2017 a fevereiro/2022.



RDO 01J | UHE CAN |
RDO 02J | RDO 03 | RDO 04

RDO 05 | RDO 06 | UHE BAG |
RDO 07 | RDO 08 | RDO 09 |
RDO 09J | RDO 10 | UHE AIM

RDO 11 | RDO 12 | RDO 13
RDO 14 | RDO 15 | RDO 16



A pontuação varia de **0** a **100** por parâmetro medido. Quanto maior o número, mais a qualidade da água está de acordo com o enquadramento.

Você pode saber o ICE
medido em qualquer ponto
de monitoramento que seja
do seu interesse, desde
agosto de 2017.

[Acessar o histórico](#)





Índice de Conformidade ao Enquadramento (ICE)


Elementos Potencialmente Tóxicos

O Índice de Conformidade ao Enquadramento (ICE) permite verificar se os elementos potencialmente tóxicos estão conformes ao enquadramento da Resolução Conama 357 para “Água doce - Classe 2”.

A atualização do ICE é semestral, seguindo os períodos chuvoso (outubro a março) e seco (abril a setembro). Nesta edição, conheça as classificações consolidadas de agosto/2017 a fevereiro/2022.

O que é avaliado?

Alumínio dissolvido, Arsênio total, Cádmio total, Chumbo total, Cobre dissolvido, Cromo total, Ferro dissolvido, Manganês total, Mercúrio total, Níquel total e Zinco total.



RGN 01 | RGN 02 | RGN 03 | RGN 04
RGN 05 | RGN 06 | RGN 07 | RGN 08

RCA 01 | RCA 02 | RCA 03
RCA 04 | RCA 05 | RCA 06

Desconforme
0 a 44

Afastado
45 a 79

Conforme
80 a 100

A pontuação varia de **0** a **100** por parâmetro medido. Quanto maior o número, mais a qualidade da água está de acordo com o enquadramento.







Índice de Conformidade ao Enquadramento (ICE)

Elementos Potencialmente Tóxicos


A atualização do ICE é semestral, segundo os períodos chuvoso (outubro a março) e seco (abril a setembro). Nesta edição, conheça as classificações consolidadas de agosto/2017 a fevereiro/2022.



RDO 01J | UHE CAN |
RDO 02J | RDO 03 | RDO 04



RDO 05 | RDO 06 | UHE BAG |
RDO 07 | RDO 08 | RDO 09 |
RDO 09J | RDO 10 | UHE AIM



RDO 11 | RDO 12 | RDO 13
RDO 14 | RDO 15 | RDO 16

Você pode saber o ICE medido em qualquer ponto de monitoramento que seja do seu interesse, desde agosto de 2017.

[Acessar o histórico](#)

Desconforme
0 a 44

Afastado
45 a 79

Conforme
80 a 100

A pontuação varia de **0** a **100** por parâmetro medido. Quanto maior o número, mais a qualidade da água está de acordo com o enquadramento.



O que é CONAMA 357/05?

É uma das principais leis ambientais brasileiras. Publicada pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente, dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento.

O que é Enquadramento?

É um instrumento de planejamento e não apenas uma classificação atual da qualidade da água. Ele estabelece a meta de qualidade de água a ser mantida ou alcançada para atender às necessidades estabelecidas pela sociedade, de acordo com os usos permitidos. O processo de enquadramento do rio Doce não foi realizado, portanto, foi adotada para comparação a classe 2 para águas doces e classe 1 para águas salobras e salinas, conforme o artigo 42 da Resolução Conama nº 357/2005.

Classes de enquadramento

Usos das águas doces	Especial	1	2	3	4
Preservação do equilíbrio do ecossistema	Obrigatória em Unidades de Conservação de Proteção Integral	✗	✗	✗	✗
Proteção da vida aquática	✓	Obrigatória em terras indígenas	✓	✗	✗
Recreação com contato direto (natação, esqui, etc)	✓	✓	✓	✗	✗
Criação de peixes	✓	✓	✓	✗	✗
Consumo humano	Após desinfecção	Após tratamento simplificado	Após tratamento convencional	Após tratamento convencional ou avançado	✗
Recreação com contato indireto (remo, vela, etc)	✓	✓	✓	✓	✗
Pesca	✓	✓	✓	✓	✗
Irrigação	✓	Hortaliças e frutas cruas que se desenvolvem rentes ao solo, sem remoção de casca	Hortaliças, frutíferas, parques, jardins, campos de esporte e lazer	Árvores, espécies que produzem cereais e forragens	✗
Criação de animais	✓	✓	✓	✓	✗
Navegação	✓	✓	✓	✓	✓
Paisagem	✓	✓	✓	✓	✓





Saiba aqui o que é responsabilidade da Fundação Renova em relação ao monitoramento das águas ao longo da Bacia do rio Doce até o mar.

É responsabilidade da Fundação Renova

Definir o cronograma de coletas

Coletar amostras de água e sedimentos nos rios, lagoas e mar

Enviar as amostras para os laboratórios

Analizar os resultados emitidos pelos laboratórios

Aplicar nos dados os critérios de validação e qualificação da Nota Técnica 80 do GTA-PMQQS*

Disponibilizar os dados validados e consolidados para o público em geral

Não é responsabilidade da Fundação Renova


Autorizar os usos da água do rio

Realizar o enquadramento do rio segundo a Resolução Conama

Determinar se a água está adequada para consumo ou outros usos



Boletim das Águas



Para conhecer as principais informações geradas pelo Programa de Monitoramento Quali-quantitativo Sistemático de Água e Sedimento (PMQQS), navegue pela plataforma Monitoramento Rio Doce em

 www.monitoramentoriodoce.org

Confira também o boletim do Plano de Monitoramento da Qualidade da Água para Consumo Humano (PMQACH).

 [Clique aqui](#)